

(സി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

ഉത്തരം

(എ) ഭൂചലനത്തിനുശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചില വിള്ളലുകളും ചോർച്ചയും കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവ ഭൂചലനംമൂലം സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം. അതനുസരിച്ച് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സംഘം വിശദമായ പഠനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

(ബി&സി) ഭൂചലനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ വിള്ളലുകളും ചോർച്ചയും കാണപ്പെട്ടതിനാൽ തമിഴ്നാട് വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ പരിശോധന നടത്താൻ തമിഴ്നാടിന്റെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ തമിഴ്നാടിനേയും സുപ്രീംകോടതിയേയും അറിയിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് സബ് ആഫീസുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡം

68 (69) ശ്രീ. കെ. എ. ചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പറമ്പിക്കുളം കരാർ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം കേരളം തമിഴ്നാടിന് കൊടുക്കേണ്ടതായ ഡാം നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ വിഹിതം തമിഴ്നാട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേരളം കൊടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പറമ്പിക്കുളം-അലിയാർ കരാറുണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള തമിഴ്നാട് മന്ത്രിതല ചർച്ചയുടെ മിനിട്സിന്റെ പകർപ്പുകൾ നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പറമ്പിക്കുളം-അലിയാർ കരാറിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ 2 ഖണ്ഡിക മൂന്നിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രകാരം പറമ്പിക്കുളം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിന് അവകാശപ്പെട്ട 16.5 ടി.എം.സി. ഫീറ്റ് ജലത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന 2.5 ടി.എം.സി. ഫീറ്റ് ജലമാണ് കേരളത്തിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്. മഴ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട് വർഷങ്ങളിലൊഴികെ കേരളത്തിന് ഈ ജലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ പറമ്പിക്കുളം ഗ്രൂപ്പു ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവിന്റെ വിഹിതം തമിഴ്നാടിന് നൽകുന്നകാര്യം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുകയും ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ ഭാഗവുമായതിനാൽ ഇവ കൈമാറുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുകയില്ല.